




LEGENDA

Morfologia del reticolo idrografico

Reticolo idrografico ad evoluzione regolare

Reticolo idrografico con probabile carattere di susseguenza

Anomalia del reticolo idrografico


Morfologia erosionale

Spartiacque superficiale di bacino idrografico

Probabile lineamento strutturale

Fronte di sovraccorrimento

Sella morfologica



COMUNE DI LAPIO
PROVINCIA DI AVELLINO

**STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO
DEL PUC COMUNALE**

I GEOLOGI:

Dott. Orazio COLUCCI (Geologo incaricato)
Prof. Dott. Giuseppe ROLANDI
Dott. Massimo DI LASCIO

Il Sindaco: Dott.ssa Maria Teresa LEPORE
Il RUP: Geom. Davide Rosario MODUGNO

ELABORATO:

CARTA ALTIMETRICA

Data:

Scala:

N° Allegato:

03/2022

1:10.000

3